

Szczecin, 2024-03-06

Zapytanie ofertowe 01/03/24/ZO

Autocomp Management Sp. z o.o. w związku z prowadzonym projektem pt. „Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych” zamierza powierzyć usługę renowacji / odświeżenia kabiny karetki.

Oferta na wykonanie obejmować powinna zakres prac w tym:

Zewnętrzna część Kabiny Karetki:

1. Usunięcie istniejących emblematów, oklein z części zewnętrznej kabiny.
2. Wyrównanie powierzchni w uszkodzonych miejscach, a następnie wykonanie malowania na kolor biały.
3. Wykonanie oklejenia emblematami charakterystycznymi dla karetki (grafika w załączonej dokumentacji: Emblematy_1.jpg, Emblematy_2.jpg)
4. Ramy okienne, wyczyścić lub pomalować (w zależności od możliwości technicznych i stanu istniejących ram)
5. Klosze lamp zewnętrznych – do wyczyszczenia lub wymiany w zależności od stanu kloszy.

Wewnętrzna część Kabiny Karetki:

1. Klosze lamp wewnętrznych, do czyszczenia lub wymiany w zależności od stanu obecnych.
2. Gniazda przyłączy na listwie (pionowej, widocznej na zdjęciu IMG_3512.jpg) do zaślepienia.
3. Oświetlenia nad łóżkiem, (po obwodzie) powinno być sprawne, należy zweryfikować stan techniczny lamp, oraz obwodów, w razie potrzeby wymienić. (zdjęcie: IMG_3538.jpg oraz IMG_3539.jpg)
4. Konsola z oświetleniem i przełącznikami nad łóżkiem powinna być sprawna, jeżeli jest uszkodzona niezbędne jest wykonanie jej naprawy i usunięcie usterek.
5. Sprawdzić stan techniczny łóżka/noszy, spodziewana funkcjonalność – zgodna z oryginałem, tj. łóżko musi posiadać możliwość mechanicznego/pneumatycznego podnoszenia i opuszczania. W przypadku usterek wymagana jest naprawa w tym zakresie
6. Podwozie kabiny, oczyścić i zabezpieczyć przed korozją.
7. Element nadkola w wewnętrznej części kabiny wymienić, tj. wyciąć i wspawać fragment z elementu stalowego a następnie pomalować (element zaznaczony na zdjęciu: IMG_3515.jpg)
8. Wymienić wykładzinę i kątowniki jeżeli jest to wymagane, wykładzina powinna być w podobnej kolorystyce. Uwaga nie jest wymagane zrywane poprzedniej wykładziny, a nowa wykładzina nie musi spełniać atestów medycznych jakie są wymagane w karetkach.
9. Wykonać przeczyszczenia wnętrza karetki (tj. mycie, usunięcie śladów po kleju, drobne uszkodzenia uzupełnić)



10. Część ściany wskazanej na zdjęciu okleić po całości pleksą, lub innym materiałem tak aby zakryć wszystkie uszkodzenia widoczne na ścianie. (zdjęcie: IMG_3512.jpg)

Elektryczne:

1. Dokonać identyfikacji oraz oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej, w zakresie niezbędnym do użytkowania tj.: łóżko, oświetlenie nad łóżkiem oraz konsola z przyciskami (nad łóżkiem). Identyfikacja instalacji powinna dotyczyć przewodów wychodzących głównym „peszlem”, a rozdzielnią z bezpiecznikami która znajduje się wewnątrz kabiny. (główny peszel, zdjęcie: IMG_3507.jpg ; rozdzielnia z bezpiecznikami, zdjęcie: IMG_3518.jpg)
2. Wykonać sprawdzenie celem oszacowania maksymalnego poboru mocy przez uruchomienie kabiny w zakresie oświetlenia nad łóżkiem oraz łóżka

Zdjęcia kabiny karetki dostępne są do pobrania poprzez internetowy serwis wymiany plików Autocomp Management pod adresem: <https://cloud.autocomp.com.pl/sharing/a5e9yr0n2>

Zamawiający umożliwi dostęp do kabiny celem wykonania wizji lokalnej po uprzednim umówieniu się Zamawiającym. Osoba Kontaktowa: Dawid Gruszczyński: +48 668-153-131, email: dgruszczyński@autocomp.com.pl

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi zwrotnej na dołączonym formularzu lub a własnym formularzu ofertowym do dnia 14 marca 2024 do godziny 12.00, za co z góry serdecznie dziękujemy. Oferty prosimy przysyłać w języku polskim. Oferty prosimy przysyłać na adres: biuro@autocomp.com.pl oraz dgruszczyński@autocomp.com.pl

AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o.
Krzysztof Hłuszczyński
Prezes Zarządu



Formularz ofertowy

Nazwa, adres, nr tel., adres e-mail,
REGON i NIP Wykonawcy (pieczęć)

Miejscowość i data

OFERTA DLA
Autocomp Management Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 36
71-627 Szczecin
NIP: 955-218-99-80

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr **01/03/24/ZO** z dnia 06.03.2024 r dotyczące przedmiotu zamówienia: „**Usługa renowacji / odświeżenia kabiny karetki**” związane z projektem pn. „Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych” współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 10/2019 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Numer projektu: DOB-BIO10/08/01/2019 składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia.

I Nazwa i dane adresowe wykonawcy

Nazwa firmy:.....

Adres:.....

NIP:.....

REGON:.....

Osoba do kontaktu.....

Numer telefonu:

Adres e-mail:.....

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 10/2019 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Numer projektu: DOB-BIO10/08/01/2019

Tytuł: Symulator dynamicznego wykorzystania pojazdów służbowych.



II Warunki cenowe oferty

Lp.	Przedmiot zamówienia (podać nazwę produktu)	Cena netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Usługa renowacji / odświeżenia kabiny karetki			
Łączna cena:				

Cena oferty brutto.....zł
(słownie:.....)
wartość netto.....zł
(słownie:.....)
podatek VAT..... %

Forma płatności: przelew

Termin płatności:

Terminy realizacji zamówienia:..... (maksymalny Termin realizacji : 2,5 miesiące)

Ważność oferty: (minimum 30 dni).

Gwarancja: (minimum 12 miesięcy)

(data i podpis osoby upoważnionej,
pieczęć wystawcy oferty)